

Российская Федерация
Невьянский городской округ
муниципальное общеобразовательное
учреждение
средняя общеобразовательная школа №5
(МОУ СОШ №5)

г. Невьянска Свердловской области

624194 Свердловская обл. г. Невьянск ул. Долгих, 9

тел. (34356) 2-34-44, 2-15-89

№ 21 от 15.06.2023 г.

Начальнику ОНД и ПР по Невьянскому ГО,
ГО В-Нейвинский, Кировградскому ГО,
ГО В-Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области
подполковнику внутренней службы
А.В. Барахоеву


Уважаемый Артем Валерьевич


В соответствии с Предписанием об устранении нарушений №82/1/51 от 29.06.2021, выданным по результатам плановой выездной проверки, в МБОУ СОШ №5 г. Невьянска (далее – школа) и Вашим Решением от 22.09.22 №406 «О рассмотрении ходатайства о продлении сроков исполнения предписания» в целях исполнения Предписания и Решения были проведены следующие мероприятия по устранению нарушений Правил противопожарного режима и других нормативно-правовых документов регламентирующих пожарную безопасность:

1. По пункту 1 Предписания - выходы из помещений и этажей на лестничные клетки оборудованы дверями с уплотнением в притворах. Все установленные двери оборудованы устройствами «антипаника» и синхронизаторами закрывания створок.

На основании вышеизложенного прошу Вас снять с контроля Предписание №82/1/51 от 29.06.2021, в связи с тем, что все указанные в Предписании нарушения на настоящий момент устранены.

Директор МБОУ СОШ №5 г. Невьянска _____ Шахурин С.В.



Подпись:

15.06.2023г.

Начальнику ОНД и ПР по Невьянскому ГО,
ГО В-Нейвинский, Кировградскому ГО,
ГО В-Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области
подполковнику внутренней службы А.В. Барахоеву

Уважаемый Артем Валерьевич

В соответствии с Предписанием об устранении нарушений №82/1/51 от 29.06.2021, выданным по результатам плановой выездной проверки. В МБОУ СОШ №5 г. Невьянска были проведены следующие мероприятия по устранению нарушений Правил противопожарного режима и других нормативно-правовых документов регламентирующих пожарную безопасность:


1. По пункту 1 Предписания - выходы из помещений и этажей на лестничные клетки оборудованы дверями с уплотнением в притворах.
2. По пункту 2 Предписания – на путях эвакуации первого этажа, из коридора убрана мебель.
3. По пункту 3 Предписания – демонтирована электрическая проводка, проложенная по горючему основанию.
4. По пункту 4 Предписания – демонтирована отделка стен и потолка из горючих материалов в обеденном зале школьной столовой.
5. По пункту 5 Предписания – в складском помещении (лыжная база) установлены светильники с колпаками (рассеивателями).
6. По пункту 6 Предписания – на дверях помещений складского назначения (лыжная база, склад хозяйственного инвентаря, помещение для хранения книг) нанесены обозначения их категории пожарной опасности и класса зоны.
7. По пункту 7 Предписания – кабинет заместителя директора по АХЧ освобожден от материалов, создающих излишнюю пожарную нагрузку, на двери кабинета нанесены обозначения категории по пожарной опасности и класса зоны.
8. По пункту 8 Предписания – горизонтальные площадки перед наружной дверью 4-го и 6-го эвакуационных выходов оборудованы ограждением.
9. По пункту 9 Предписания – на эвакуационных путях 2-го и 3-го этажа покрытие пола из линолеума заменено на негорючее покрытие из керамической плитки.
10. По пункту 10 Предписания – на путях эвакуации 2-го эвакуационного выхода актового зала убрана мебель.
11. По пункту 11 Предписания – в лаборантской кабинета истории на 3 этаже установлен светильник с колпаком (рассеивателем).

12. По пункту 13 Предписания – на путях эвакуации, рядом со спортивным залом и с кабинетом №30 демонтирована перегородка, установленная вне проектного решения.
13. По пункту 14 Предписания – на путях эвакуации смонтирована система аварийного освещения.
14. По пункту 15 Предписания – в помещениях школы установлена новая система автоматической сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией.
15. По пункту 12 Предписания – на путях эвакуации 2-го эвакуационного выхода с 1 этажа площадка имеет криволинейные ступени, а также ступени различной высоты. Основанием для определения данного факта в качестве нарушения указан пункт 4.3.6 СП1.13130.2020 со следующей формулировкой: «На путях эвакуации, как правило, не допускается устройство криволинейных ступеней, ступеней с различной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы» Еще одним основанием приведен пункт 17 (а) ППР РФ «а) руководители организаций обеспечивают содержание пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время».

Указанный в пункте 12 Предписания эвакуационный выход содержится в исправном состоянии и, в зимнее время, очищается от снега и наледи. Правоприменение пункта 4.3.6 СП.13130 не является безусловным, т. к. в соответствии с современным фразеологическим словарем русского языка (автор Ефремова) выражение «как правило» имеет следующий смысл: «что-либо является для кого-либо установившимся, обычным», т.е. допускается отклонение от этой обычной нормы. Кроме того, указанные в качестве нарушения пределы криволинейности и диапазон различия по высоте ступеней никак количественно не определены. Данный лестничный пролет, в существующем сейчас виде, был построен и запущен в эксплуатацию вместе со зданием школы в 1984 году, с тех пор не подвергался реконструкциям или переделкам.

На основании вышеизложенного прошу Вас снять с контроля Предписание №82/1/51 от 29.06.2021, в связи с тем, что все указанные в нем нарушения на настоящий момент устранены.

Директор МБОУ СОШ №5 г. Невьянска Шахурин С.В.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 337396642673316130395918289135989875618693781192

Владелец Терехова Юлия Юрьевна

Действителен с 24.01.2024 по 23.01.2025